

Bilag: 1.1

Eftersyn af bygning Sæby Rådhus

Firma:
Skagen El Tekniq ApS

Medarbejder: RKT

Kontaktperson:
Rasmus Kjær Thorsen

Sagsnavn:
Gennemgang af elinstallationer – Sæby Rådhus

Dato: 27-08-2025

Sagsnummer: 15120

Tegning nr:

Kontrolafsnit:

Adresse: Rådhusvej 1 9300 Sæby

C1 – Fare til stede. Risiko for skade. Øjeblikkelig afhjælpning
nødvendig (brugerens sikkerhed er i fare)


C2 – Potentiel farlig – akut afhjælpning nødvendig (brugerens
sikkerhed kan være i fare)

C3 – Forbedring anbefales.

Alle observationer med en C1- eller C2- klassifikation
resulterer i, at installationens overordnede tilstand rapporteres
som utilfredsstillende.

C2 Manglende afdækning af kabler for træk og vrid.

Rengøringsrum i sydvestligt hjørne.



C2 Manglende afdækning af kabler for træk og vrid.

Depot i Nordvestlige hjørne.



C3 Manglende afdækning

Mødelokale 41




C2 Manglende fastgørelse af kabel

Depot i nordvestlige hjørne.



C2 Manglende afdækning af kabler for træk og vrid.

Depot nordvestlige hjørne.



C2 Manglende fastgørelse af kabel

Mødelokale 34




C2 Manglende dæksel på stikkontakt

Lokale 29 Bygning nord.



C2 Manglende fastgørelse af kabel samt manglende afdækning.

Lokale 33 i bygning nord.



C2 Manglende fastgørelse af kabel samt manglende afdækning.

Lokale 9 Manglende afdækning Bygning nord




C2 Manglende fastgørelse af kabel samt manglende afdækning.

Lokale 7 Manglende afdækning Bygning nord




C2 Manglende fastgørelse af kabel samt manglende afdækning.

Lokale 33 Manglende afdækning Bygning nord



C2 Manglende fastgørelse af kabel samt manglende afdækning.

Lokale 3 Manglende afdækning Bygning nord




C2 Manglende fastgørelse af kabel samt manglende afdækning.

Lokale 2 Manglende afdækning Bygning nord




C2 Manglende fastgørelse af kabel samt manglende afdækning.

Lokale 4 Manglende afdækning Bygning nord



C3 Manglende afdækning

Lokale 12-13 Manglende afdækning Bygning nord




C2 Manglende fastgørelse af kabel samt manglende afdækning.

Lokale 4 Manglende afdækning Bygning nord



C2 Manglende fastgørelse af kabel i kabel bakke.


Depot Kælder Manglende fastgørelse.



C2 Manglende fastgørelse af kabel samt manglende afdækning over el tavle.

Værksted/ tavlerum.

Manglende afdækning, fastgørelse af kabler.



C2 Manglende fastgørelse af kabel.

Kælder omklædning for hjemmeplejen.

