

Bilag: 1.1

El teknisk gennemgang af kulturhus

Firma: Skagen El Tekniq ApS

Medarbejder: Rasmus K Thorsen

Kontaktperson: RKT

Sagsnavn:
Kulturhus kappelborg

Dato: 15-06-2026

Sagsnummer: 16609

Tegning nr:

Kontrolafsnit:

Adresse: Skolevej 5 9990 Skagen

C1 – Fare til stede. Risiko for skade. Øjeblikkelig afhjælpning nødvendig (brugerens sikkerhed er i fare)

C2 – Potentiel farlig – akut afhjælpning nødvendig (brugerens sikkerhed kan være i fare)

C3 – Forbedring anbefales.

Alle observationer med en C1- eller C2- klassifikation resulterer i, at installationens overordnede tilstand rapporteres som utilfredsstillende.

*C2 – Lamper i gang areal bygning 4 gang 1sal.
Mange lyskilder er brændte og kan forårsage større skade på armatur.*



C3 – Løse kabler på loftrum Bygning 4



C3 – Løse kabler på loftrum Bygning 4



C3 – Løse kabler på loftrum Bygning 4



C2 – Manglende afdækning i el tavle bygning 1



C3 – Fejl på nødbelysnings anlæg i kælder bygning 2



C2 – Mange kabler i kabel bakke, manglende dimensionering.

Kælder bygning 1



C2 – Mange kabler i kabel bakke, manglende dimensionering. kælder bygning 1



C3 – Løse kabler i Kabel skakt Bygning 1



*C2 – Mange kabler i kabel bakke, manglende dimensionering.
I skakt under bygning 4*



C2 – Manglende afdækning i el tavle bygning 1



C2 – Løse kabler og dåser i skakt bygning 1



C1 – Løst kabel i kælder bygning 6 (keramik)



C1 – Løse kabler på loft bygning 6

